

**BALANCE POIDS-TARE / COMPTAGE / OVER-UNDER**

**FONCTIONS PRINCIPALES**

- Indication du niveau de charge batterie
- Indication de poids bas, nominal ou haut
- Indication du nombre de pièces
- Travail en kg, g ou lb
- Indicateur de zéro
- Indicateur de Tare
- Clavier 4 touches
- Fonction poids-tare
- Fonction contrôle +/-
- Tare cumulative
- Jusqu'à 7500 divisions
- Auto-extinction temporisé à 10mn
- Fonction économie d'énergie : après 40s d'inactivité n'affiche plus qu'un zéro

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**




- Afficheur avant et arrière
- Carrosserie Inox
- Dimensions balance : 240x290x110mm
- Dimensions plateau : 225x185mm
- Poids net : 3.7 kg
- Clavier 4 touches
- Batterie et chargeur interne
- Capteur aluminium

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

- Temps de réponse instantané
- Protection IP68
- Température d'utilisation : 5 ~ 35°C
- Température de stockage : -25 ~ 50°C
- Alimentation : AC 220V 50H
- Autonomie sur batterie : 40h
- Temps de recharge batterie : 12 à 15h
- Afficheur LED rouge 6 digits
- Tare = - Max

**AFFICHEUR ET CLAVIER**



**MODELE**

MODELE	Capacité	Division
31 SPN	3 kg	0.1g-0.2g-0.5g-
	6 kg	0.2g-0.5g-1g-2g
	15 kg	0,5g-1g-2g-5g
	30 kg	1g-2g-5g-10g

**DIVERS**

La batterie et le chargeur sont à l'intérieur de la balance. Une fois la batterie rechargée le cordon se range sous la balance

**APPLICATIONS GENERALES**

Equipement des laboratoires agro, préparation charcuterie, poissonnerie, salle de découpe...