

**CROCHET PESEUR**

**GENERALITES**

- Bonne pesée dynamique
- Bonne compatibilité électromagnétique, (permet le travail en ambiance perturbée)
- Haute précision.
- Stabilité renforcée pour le pesage de charges en mouvement.
- 1 000 000 points de résolution interne.
- Batterie rechargeable avec adaptateur secteur.
- Fonction auto extinction.
- Enregistrement automatique des 13 dernières pesées.
- Fonction rappel des pesées en mémoire.
- Les données restent en mémoire même après extinction de l'appareil.
- Indication visuelle de charge batterie.
- Commande à distance avec touches tare/zéro et recall (rappel pesées mémorisées).

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

- Nombre d'heures de travail sur batterie : 60 heures (sans répéteur)
- Surcharge admissible + 125%.
- Température fonctionnement : -30 ~ 85°C
- Humidité relative : ≤ 90% (sans condensation)

**MODELE**

Modèle	Max	D	Cde Dist.	Répéteur
GI 5 t	5000 kg	2 kg	OUI	NON


**Commande à distance  
avec touches Tare/zéro et recall.**



**COLISAGE**

**Livré en Caisse bois  
Poids net GI 5t: 22 kg**

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**



H = 572      K = 48  
D1 = 80      D2 = 60


H = Hauteur      K = ouverture crochet

D1 Rayon anneau      D2 : rayon crochet

- Carrosserie : Fonte d'aluminium
- Crochet inox

**AFFICHEUR ET CLAVIER**

- Afficheur LCD avec rétro-éclairage
- 5 digits de 30 mm
- Indicateur de stabilité
- Indicateur de charge batterie



**ZERO**

Touche zéro et tare  
Sortie du mode  
récupération des  
données

**RECALL** : Rappel

Récupération des  
données stockées  
en mémoire

**ON/OFF**

Allumage et  
extinction

**APPLICATIONS GENERALES**

Pesage de charges suspendues